

Karta czynności nr 240878/03 / 21.11 / 2024

URUCHOMIENIE / PRZEGLĄD SERWISOWY / NAPRAWA / DIAGNOZA *

1. Miejscowość i data Bielsko-Biała, 21.11.2024 2. Adres obiektu Bielsko-Biała, Ul. Warszawska 180
3. Nr seryjny WG ZESTAWIENIA PONIŻEJ

Typ urządzenia [opis]	... XD/XK			
Wentylator nawiewny i wywiewny [opis]	AC / EC *			
Odzysk ciepła, układ recyrkulacji [opis]	obrotowy / płytowy / glikolowy *			
Moduł grzewczy [opis, moc]	wodny / gazowy / elektryczny / pompa ciepła *			
Moduł chłodniczy [opis]	Tak / Nie *	Układ freonowy załadowany czynnikiem chłodniczym R410A / R32 *ekwiwalent dla tEqCO2 wg Rozporządzenia 517/2017		
Pojemność układów chłodniczych [kg]	I obwód	II obwód *	III obwód *	IV obwód *
Typ urządzenia, zakres czynności	UWAGI – LITERY DRUKOWANE			
1. ZAKRES PRZEGLĄDU CENTRALI WENTYLACYJNEJ	Tak*	Nie*		
sprawdzenie stanu fizycznego centrali, syfonu, odprowadzenia skroplin, mocowania elementów wibrujących			24251796 - XD205 NWRG VV - CNW17 Media Expert - wykonano odpowietrzenie instalacji gazowej, - Wykonano diagnostykę problemów uruchomienia, - Bad podczas rozruchu, E030 - wentylator komory spalania, nie podejmuje pracy	
sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych				
wymiana filtrów / przygotowanie do transportu			podpis klienta:	
przeegląd czujników, zadajników i regulatorów, docięnięcie zacisków zasilająco-sterujących			24251792 - XD060 NWRG VV - CNW13 Mountain - wykonano odpowietrzenie wewnętrznej instalacji gazowej, - Uruchomiono nagrzewnicę gazową – Praca prawidłowa	
sprawdzenie funkcji zabezpieczających nagrzewnice przed przegrzaniem/zamrożeniem			24251790 - XK135 NWRG_VV - CNW11 MARTES - wykonano odpowietrzenie wewnętrznej instalacji gazowej, - Uruchomiono nagrzewnicę gazową – Praca prawidłowa	
sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel wymienników				
sprawdzenie stanu zaworów odcinających CT, źródła ciepła				
2. KONTROLA SZCZELNOŚCI UKŁADÓW CHŁODNICZYCH metoda pośrednia / bezpośrednia *			24211801 - XK065 NWRG_VV - CNW10A - XTREME - wykonano odpowietrzenie instalacji gazowej, - Wykonano diagnostykę problemów uruchomienia, - Bad podczas rozruchu, E030 - wentylator komory spalania, nie podejmuje pracy	
układy szczelne / nieszczelne * (nieszczelny układ wskazano w uwagach)				
sprawdzenie napiętnienia obwodów chłodniczych w odniesieniu do informacji fabrycznej			24251787 - XK085 NWRG_VV - CNW7 Woolworth - wykonano odpowietrzenie wewnętrznej instalacji gazowej, - Uruchomiono nagrzewnicę gazową – Praca prawidłowa	
ustalenie miejsca nieszczelności				
odzysk czynnika chłodniczego na czas naprawy. Ilość czynnika odzyskanego			24251785 - XK025 NWRG_VV - CNW5 - wykonano odpowietrzenie wewnętrznej instalacji gazowej, - Uruchomiono nagrzewnicę gazową – Praca prawidłowa	
naprawa układu chłodniczego, wymienione, naprawione elementy armatury				
napełnienie				
3. PODSUMOWANIE – URZĄDZENIE SPRAWNE				
Wykonał [imię i nazwisko]	Litery drukowane:			
	Arkadiusz Górniak			
Wykonał [nr certyfikatu]	Litery drukowane:			
	NR CERTYFIKATU: FGAZ-O/09/00025/16			

* - odpowiednie skreślić / zaznaczyć

RATHERM Sp. z o.o.

ul. Kościarska 8d

83-330 Żukowo

NIP 5892036517

Nr FGAZ P/06/0190/18

Podpis czytelny i pieczęć administratora

Serwis wykonuje – dane firmy

Podpis czytelny i pieczęć użytkownika

Podpis i pieczęć serwisanta

Arkadiusz Górniak

NR CERTYFIKATU:
FGAZ-O/09/00025/16

ORYGINAŁ DLA SERWISU / KOPIA DLA KLIENTA / ORYGINAŁ DLA SERWISU / KOPIA DLA KLIENTA