

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC

Data 02.12.2024 Obiekt: Bielsko Biała ul. Warszawska 180

Płatnik: *Redkom Development Komierowski Sp.k.*

ul. Słoneczna 116 A

05-500 Stara Iwiczna

Zlecający: **Mateusz Miszczyk** Tel/Email +48 539 391 996 mateusz.miszczyk@redkomdevelopment.com

Zlecający zgłasza: Wykonanie inspekcji zbiornika zapasu wody ppoż. instalacji tryskaczowej z użyciem drona podwodnego w obiekcie przy ul. Warszawskiej 180 Bielsko Białe.

Rodzaj usługi ☐ Naprawa gwarancyjna ☐ Naprawa pogwarancyjna
☐ Montaż ☒ Przegląd / Konserwacja

Wykonano:

Wykonano inspekcję zbiornika zapasu wody ppoż. instalacji tryskaczowej z użyciem drona podwodnego.

Wnioski:

Na podstawie zdjęć i filmów z inspekcji zbiornika stwierdzono: ilość zanieczyszczeń znaczna, konieczne przeprowadzenie czyszczenia zbiorników. Korozja na elementach metalowych wewnątrz zbiornika w normie, stan powłok na ścianach i dnie zbiornika dobry, dopuszcza się przeprowadzenie przeglądu i czyszczenia zbiorników bez ich opróżniania z wody z użyciem ekipy nurków.

W trakcie inspekcji odkryto wykuty i niezabezpieczony otwór w stropie zbiornika pompy elektrycznej.

Zdjęcia i filmy z inspekcji zostały udostępnione Zamawiającemu do pobrania w formie elektronicznej.

ZLECENIODAWCA

.....

IMIĘ I NAZWISKO

.....

PODPIS PIECZATKA

WYKONAWCA

EGARDA

Egarda Daniel Zalewski.....

ul. Zagrzebka 37-42-525 Dąbrowa Górnicza.....

tel. +48 69 316 13 56 faks +48 32 750 55 87

NIP: 644-228-91-18 REGON: 243059321

www.egarda.pl

Daniel Zalewski

PODPIS

PIECZATKA