

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC

Data **02.12.2024** Obiekt: **Bielsko Biała ul. Warszawska 180**

Płatnik: **Redkom Development Komierowski Sp.k.**

ul. Słoneczna 116 A

05-500 Stara Iwiczna

Zlecający: **Mateusz Miszczyk Tel/Email +48 539 391 996 mateusz.miszczyk@redkomdevelopment.com**

Zlecający zgłasza: **Wykonanie przeglądu po 10 latach eksploatacji zbiornika zapasu wody ppoż. instalacji tryskaczowej w obiekcie przy ul. Warszawskiej 180 Bielsko Biała.**

Rodzaj usługi ☐ Naprawa gwarancyjna ☐ Naprawa pogwarancyjna
☐ Montaż ☒ Przegląd / Konserwacja

Wykonano:

Wykonano przegląd po 10 latach eksploatacji zbiornika zapasu wody ppoż. instalacji tryskaczowej wg PN-EN 12845.

Wnioski:

Wykonano czyszczenie i przegląd zbiorników zapasu wody ppoż. instalacji tryskaczowej z wykorzystaniem ekipy nurków. Wszystkie elementy metalowe (drabiny, rurociągi) oczyszczono z wykwitów korozji, nie stwierdzono ubytków kwalifikujących do naprawy czy wymiany. Stan powłok ścian i dna zbiornika dobry, nie wymaga renowacji. Wnętrze zbiorników oczyszczono i odpompowano zanieczyszczenia. Zawory pływakowe napełniające sprawne.

Otwór wykuty w stropie zbiornika pompy elektrycznej bez wpływu na funkcji pożarowe zbiornika. Do zweryfikowania przez uprawniony podmiot pozostaje kwestia wpływu otworu na kwestie konstrukcyjne stropu zbiornika (odkryte pręty zbrojeniowe stropu).

Zdjęcia i filmy z przeglądu zostały udostępnione Zamawiającemu do pobrania w formie elektronicznej.

Zbiorniki zapasu ppoż. sprawne, przekazane do dalszej eksploatacji.

ZLECENIODAWCA

.....
IMIĘ I NAZWISKO

.....
PODPIS PIECZĄTKA

WYKONAWCA

Egarda Daniel Zalewski
ul. Zagórze 37 42-525 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 694 803 366 faks +48 32 750 55 87
NIP: 644-228-91-18 REGON: 243059321
www.egarda.pl

Daniel Zalewski
PODPIS PIECZĄTKA