

13.5 Nagłośnienie DSO

**PRZEBUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO TESCO,
ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała,
na działkach 47/15; 47/20; 125/94**

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonał:

Łukasz Młynek

Data: 03.2012r.

Spis treści

13.5.A. Spis rysunków	3
13.5.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta	4
13.5.B.1 Karty katalogowe	4
13.5.C Odbiory i protokoły sprawdzeń	7
13.5.D Opis systemu.....	8
13.5.D.1 Wstęp. Przedmiot opracowania	8
Zakres opracowania	8
Podstawa opracowania.....	9
13.5.D.2 Opis Techniczny Instalacji DSO.....	9
Wytyczne ogólne	9
Głośniki.....	9
13.5.D.3 Zestawienie głośników.....	10
13.5.D.4 Zestawienie zainstalowanych materiałów	10

13.5.A. Spis rysunków

Lp.	Tytuł rysunku	Numer rysunku
1	Przebudowa instalacji DSO w obszarze magazynu	13.5.1