





RAPORT POSTĘPU PRAC nr 4

1. Trwają prace demontażowe na dachu.





2. Wykonujemy nowe poszycie dachu. (zakres między innymi Kauflandu)




3. Kucie posadzki wewnątrz obiektu- skuty materiał wywieziony do miejsca składowania w celu (część frontowa na kończeniu).



4. Wykopy pod nowe fundamenty (dobudowywana część budynku w osiach K`-R/11-14).





5. Frezowanie asfaltu na parkingu głównym (ukończone).



PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Próby szczelności na sieci wodociągowej.
2. Prace związane z instalacją deszczową- kontynuacja
3. Trwają demontaże blachy trapezowej, konstrukcji nośnych, sukcesywnie demontujemy słupy, belki, oraz konstrukcję drugorzędną.
4. Prefabrykacja zbrojenia- na budowie.
5. Kontynuacja demontażu poszycia dachowego
6. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
7. Demontaże instalacji elektrycznych i sanitarnych kontynuacja.
8. Kontynuacja prac związanych z palowaniem.
9. Rozpoczynamy prace związane z nowymi ścianami (ściany przy płytach warstwowych).

Link do większej paczki zdjęć, oraz filmiku z przelotu dronem:

<https://daldehogcloud.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=72ce51124c50481f8cea3132b1ff60c3>